7-6 ナトリウム冷却高速炉の伝熱管検査技術の高度化を目指して - 微小欠陥検出のためのハイブリッド型渦電流探傷センサの開発-



図 7-13 (a) 開発したハイブリッド型渦電流探傷センサと (b) マルチコイルによる人工欠陥(周・軸方向スリット) の探傷結果

ナトリウム冷却高速炉の蒸気発生器で採用を計画し ている伝熱管を対象に、微小欠陥や伝熱管サポート下 部の欠陥を検出できる直接磁場と間接磁場を組み合わせ たハイブリッド型渦電流探傷センサの開発を行ってい ます。伝熱管は、強磁性かつ小口径(外径 #19 mm、内 径 ø12 mm 程度)のため、軽水炉や原型炉と比べ検査が 難しくなります。また、欠陥の大きさや深さを評価する とともに欠陥の進展予測が可能な精度の高い検査技術が 求められます。そこで、微小欠陥の検出に優れ、サイジ ングに必要な高い分解能を有する小さなコイルをアレイ 状に複数並べたマルチコイルセンサの開発に着手しまし た。伝熱管外面まで渦電流を多く流し、欠陥による渦電 流の変化を高感度に受信できるコイル配置や形状を解 析と実験で追及しました。図7-13は、開発したセンサ と伝熱管の外面に付与した放電加工欠陥(周スリット幅 0.3 mm、長さ 10 mm、深さ 0.3 mm (肉厚の 10 %))の 探傷結果です。欠陥の位置や形状などが視覚的に把握で きるようになりました。次に、より欠陥の開口部の狭い 疲労き裂の検出を目標に、コイル形状の最適化とともに ボビンを樹脂材から磁性材に変更するなどの改良を行



グラフ軸は、X = sin(ω t)、Y = sin(ω t + 90°) を意味します。

い、深さ1mmの疲労き裂(幅10 µm 以下)の検出に 成功しました(図7-14(a))。

さらに、従来は二つのセンサ(直接磁場と間接磁場) を使って欠陥の位置や大きさを評価していましたが、セ ンサの検出位置が異なりそれぞれの挙動も違うため、困 難でした。このため、二つのセンサを一つに集約させる ことができないか検討しました。そこで電気的な切替方 式ではなく、シンプルにかつ連続的に両方の磁場を同時 に利用できるように、抵抗を計測系の回路内に入れて、 それぞれの検出信号を探傷器に上手く流す方法を考えま した。これにより一つのセンサで直接磁場と間接磁場の 同時利用が可能となりました。この方法を用いてボビン コイルによるサポート(強磁性)下部の管外面欠陥の探傷 結果は、間接磁場の場合、欠陥信号はサポートの影響を 受けてしまいますが、直接磁場を利用すると、サポート の影響を受けずに欠陥を明瞭に検出することができまし た (図 7-14 (b))。

今後は、検査期間の短縮を目的に、ナトリウムをド レンしない環境での検査の実現を目指す予定です。

●参考文献

Yamaguchi, T. et al., Development of a Hybrid ECT Sensor for JSFR SG Double-Wall Tubes, Journal of Nuclear Science and Technology, vol.54, issue 11, 2017, p.1201-1214.